

わたしのまちの川調査 【調査結果集計シート】

| NO. | 年 | 調査日 | 調査時刻 | 調査地点 | 気温 (°C) | 透視度 (cm) | 水温 (°C) | 前日の天候 | 当日の天候 | 化学的酸素要求量 (COD) mgO/L | アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N) mgNH ₄ ⁺ -N/L | 亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N) mgNO ₂ ⁻ -N/L | 硝酸態窒素 (NO ₃ -N) mgNO ₃ ⁻ -N/L | りん酸態りん (PO ₄ -P) mgPO ₄ ³⁻ -P/L | 水の色 | におい (何のにおい) | 浮遊物 | 流れ方 | 水の量 |
|-----|-----|------|--------|---------------------|---------|----------|---------|-------|-------|---------------------------|--|---|--|--|------------|-------------|-----|------|-----|
| 1 | 06年 | 7/23 | 10:30: | 野川小金橋 狛江市西野川2丁目 | 26°C | | 23.5°C | 曇り | 曇り | 5 | 0.2 | 0.05 | 2 | 0.1 | 透明 | におわない | ない | ゆっくり | 多い |
| | | | 9:30: | 野川神明橋 世田谷区喜多見9丁目 | 25°C | | 23°C | 曇り | 曇り | 3 | 0.2 | 0.075 | 0.5 | 0.2 | 透明 | におわない | 少ない | ゆっくり | 多い |
| 2 | 07年 | 7/22 | | 野川小金橋 狛江市西野川2丁目 | | | | | | 8 | キレイな水の範囲 | | やや高 | キレイな水の範囲 | | | | | |
| | | | | 野川神明橋 世田谷区喜多見9丁目 | | | | | | | | キレイな水の範囲 | | | キレイな水の範囲 | | | | |
| 3 | 08年 | 7/31 | | 野川小金橋 狛江市西野川2丁目 | 25°C | | | 晴れ | 晴れ | 2 | 0.2 | 0.05 | 5 | 0.05 | 1透明 | におう | あり | ゆっくり | 多い |
| | | | | 野川神明橋 世田谷区喜多見9丁目 | 26°C | | | 晴れ | 晴れ | 6 | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | 透明 | におう | あり | 早い | 多い |
| 4 | 09年 | 7/23 | 10:00 | 野川小金橋 狛江市西野川2丁目 | 28°C | | 23°C | 雨 | 晴れ | 8以上 やや高い生活排水が多いと予測される。 | 0.2 すぐ近くの状況生活排水や田畑からの肥料分は少ない。 | 0.02 | 8 上流の畑から窒素(農薬)が流れ込んでいる。 | 0.05 洗剤の流入少ない | 透明 薄い黄色 | におわない | | ゆっくり | 少ない |
| | | | | 水道水 | | 24°C | 晴れ | | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.5 | 0.02 | | | | | | |
| 5 | 10年 | 7/25 | 9:40 | 野川小金橋 狛江市西野川2丁目 | 26°C | | 29.5°C | 晴れ | 晴れ | 8以上 | 0.25 | 0.05 | 2 | 0.1 | 緑色 | 少くさい | 多い | ゆっくり | 少ない |
| | | | 9:20 | 野川神明橋 世田谷区喜多見9丁目 | 31°C | 25°C | 9以上 | | | 0.25 | 0.1 | 5 | 0.1 | | | | | | |
| 6 | | 11/2 | 10:30 | 野川小金橋 狛江市西野川2丁目 | 19°C | | 13°C | 曇り | 晴れ | 4 | 0.2 | 0.02 | 10 | 0.2 | 透明 | におわない | ない | ゆっくり | 多い |

わたしのまちの川調査 【調査結果集計シート】

| NO. | 年 | 調査日 | 調査時刻 | 調査地点 | 気温 (°C) | 透視度 (cm) | 水温 (°C) | 前日の天候 | 当日の天候 | 化学的酸素要求量 (COD) mgO/L | アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N) mgNH ₄ ⁺ -N/L | 亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N) mgNO ₂ ⁻ -N/L | 硝酸態窒素 (NO ₃ -N) mgNO ₃ ⁻ -N/L | りん酸態りん (PO ₄ -P) mgPO ₄ ³⁻ /L | 水の色 | におい (何のにおい) | 浮遊物 | 流れ方 | 水の量 |
|-----|-----|-------|-------|---------------------|---------|----------|---------|-------|--------|----------------------|--|---|--|--|-------|-------------|-----|------|-----|
| 6 | | | 10:20 | 野川神明橋 世田谷区喜多見9丁目 | | | 13°C | | | 7 | 0.3 | 0.01 | 10 | 0.05 | 透明 | におわない | ない | 早い | 多い |
| 7 | 11年 | 7/18 | 10:00 | 野川小金橋 狛江市西野川2丁目 | | | 31°C | 晴れ | 晴れ | 8以上 | 1.5 | 0.25 | 5 | 0.2 | | におわない | あり | ゆっくり | |
| | | | 9:50 | 神明の森 みつ池 岸辺の路 | | 20°C | 7 | | | 0.7 | 0.03 | 1.5 | 0.05 | 透明 | におわない | ない | | | |
| 8 | | 10/24 | 10:10 | 野川小金橋 狛江市西野川2丁目 | 25°C | | 18°C | 曇り | 曇りのち晴れ | 8以上 | 0.4 | 0.005 | 7 | 0.02 | 透明 | 少し | ない | ゆっくり | 多い |
| | | | 9:50 | 神明の森 みつ池 岸辺の路 | | | 17°C | | | 6 | 0.2 | 0.03 | 7 | 0.003 | 透明 | 少し | ない | | |
| 9 | 12年 | 6/12 | 10:10 | 野川小金橋 狛江市西野川2丁目 | 20°C | | 18°C | 曇り | 曇り | 3 | 0.2 | 0.03 | 7 | 0.003 | 透明 | 少し | ない | ゆっくり | 少ない |
| | | | 9:50 | 神明の森 | | | 18°C | | | 3 | 0.2 | 0.005 | 6 | 0.02 | 透明 | 少し | ない | ゆっくり | 少ない |
| 10 | 12年 | 8/27 | 9:40 | 野川小足立橋 狛江市東野川4丁目 | 32°C | | 26°C | 晴れ | 晴れ | 6 | 0.2 | 0.05 | 3 | 0.02 | 透明 | なし | 少ない | ゆっくり | 少ない |
| | | | | 神明の森の湧 | | | 22°C | | | 8 | 0.2 | 0.005 | 3 | 0.02 | 透明 | なし | なし | 少し早い | 少ない |

わたしのまちの川調査 【調査結果集計シート】

| NO. | 川岸のようす | 川幅 (m) | 水深 (cm) | 川底 | 植物(右岸) | 植物(左岸) | 動物 (こんなものが見られた！) |
|-----|-----------------------|-----------|------------|------------------|--------------|--------|---|
| 1 | 土石・傾斜、川岸に降りられる。歩道がある。 | | 20cm | 見える、ヘドロ少しあり、水草なし | オオクワクサ、タデ | | ミズムシ、ヒル、イシマキガイ |
| | 土、傾斜、川岸に降りられる。歩道がある。 | | 10cm | 見える、ヘドロなし、水草なし | オオクワクサ、カヤ、タデ | | 水鳥(カワセミ、コサギ) |
| 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | | | 20cm | 同上 | | | アメリカザリガニ、ヌカエビ、38アメンボ18タツボツ1、ふな1、サカユキガイ |
| | | | 10cm | 同上 | | | |
| 4 | | | | 見えるヘドロ少しあり | | | タナゴ、カワエビ、シマエビ、日本ザリガニ、アメンボウ、ヌイコウチ、生物環境指数きれいで水温が低い。 |
| | | | | | | | |
| 5 | 土石・傾斜、川岸に降りられる。歩道がある。 | | | | | | アメリカザリガニ、アメンボウ、シマエビ、イトミミズ、イシマキガイ |
| | | | | | | | |
| 6 | 土石・傾斜、川岸に降りられる。歩道がある。 | | 40cm | 見えるヘドロ少しあり、水草なし | ノビル | | 水鳥(カモ、コサギ、サギ)虫(アメンボウ) |

わたしのまちの川調査【調査結果集計シート】

| NO. | 川岸のようす | 川幅 (m) | 水深 (cm) | 川底 | 植物(右岸) | 植物(左岸) | 動物 (こんなものが見られた！) |
|-----|----------------------------------|-----------|------------|-----|--------|--------|--|
| | | | 20cm | | | | |
| 7 | 土石・傾斜、川岸に降りられる。歩道がある 岸辺の路 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | 土石・傾斜、川岸に降りられる。歩道がある | | | | | | 【特記事項】集中豪雨による被害の軽減のため入間川の分水路工事を行った。雨水管の設置 |
| 10 | 土、傾斜、川岸に降りられる。 | 10 | 4~50cm | 見える | | | アメンボ、クロメダカ、クチボソ、ヌカエビ、イトトンボのヤゴ、ザリガニ、ギンブナにウシガエルのオタマジャクシ、ハグロトンボや、シオカラ、ムギワラトンボ、コシアキトンボ |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |